

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20210902/014
19. juni 2025
Blad 1 af 7

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvetype: Straksprøve Provested: DGU 197.478 Bo. Kl. Fårevejle St. Vandværk Prøvedato: 2021-08-09 Kl. 08:36 Prøvetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-11:2009
Temperatur	9,3	°C		
Smag*	Ikke oplyst			
Farve*	Ikke oplyst			
Udseende*	Ikke oplyst			
Lugt*	Ikke oplyst			

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Se blad 2.				

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Analyserapport nr. 20210902/014
19. juni 2025
Blad 2 af 7

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Arsen og Metan er udført af SGS, akkr.nr. 401, rapport nr. 418490, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Renee Ann Jan

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20210902/014
19. juni 2025
Blad 3 af 7

[illegible]

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramkrishna Anand

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Boringskontrol

Fårevejle Stationsbys Vandværk
DGU 197.478
Bo. K1
Prøvedato: 2021-08-09 Kl. 08:36

Analysereport nr. 20210902/014
19. juni 2025
Blad 4 af 7

ANDRE ORGANISKE STOFFER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Trifluoreddikesyre, TFA µg/l	0,14		LC/MS/MS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Fårevejle Stationsbys Vandværk
 DGU 197.478
 Bo. K1
 Prøvedato: 2021-08-09 Kl. 08:36

Analyserapport nr. 20210902/014
19. juni 2025
Blad 5 af 7

[illegible]

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Arsen og Metan er udført af SGS, akkr.nr. 401, rapport nr. 418490, kopi kan rekvireres. Pesticider er udført af SGS, akkr.nr. 401, rapport nr. 418493, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Lawrence A. J. J.

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Boringskontrol

Fårevejle Stationsbys Vandværk
DGU 197.478
Bo. K1
Prøvedato: 2021-08-09 Kl. 08:36

Analysereport nr. 20210902/014
19. juni 2025
Blad 6 af 7

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Ikke Påvist			
Atrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Bentazon µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Dichlorprop µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Glyphosat µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	20 %
Hexazinon µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Mechlorprop µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metalaxyl µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metribuzin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Monuron µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Simazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2,4-dichlorphenol µg/l	< 0,01		LC/MS	30 %
2,6-Dichlorbenzoesyre µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre (CGA 369873) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre (CGA 369873) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
4-Nitrophenol µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Alachlor ESA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA) µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Desethylatrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Desisopropylatrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Didealkylhydroxyatrazin µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Dimethachlor ESA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Dimethachlor OA µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Ethylenthiourea µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %
Metribuzin-desamino-deketo µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	30 %


1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Pesticider er udført af SGS, akkr.nr. 401, rapport nr. 418493, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Boringskontrol

Fårevejle Stationsbys Vandværk
DGU 197.478
Bo. K1
Prøvedato: 2021-08-09 Kl. 08:36

Analysereport nr. 20210902/014
19. juni 2025
Blad 7 af 7

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Ikke Påvist			
Metribuzin-diketo $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
CGA62826 $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Propachlor ESA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
t-Sulfinyleddikesyre $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
AMPA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	20 %
BAM $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre $\mu\text{g/l}$	< 0,002		LC/MSMS	30 %
Desphenyl-chloridazon $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Metazachlor ESA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Metazachlor OA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
CGA108906 $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
2,6-Dichlorphenol $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MS	30 %
Chloridazon $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Desethylhydroxyatrazin $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Desethylterbutylazin $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Desisopropylhydroxyatrazin $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Dichlobenil $\mu\text{g/l}$	< 0,01		GC/MS	30 %
Diuron $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Hydroxyatrazin $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Hydroxysimazin $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
MCPA $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Metribuzin-desamino $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %
Metribuzin-desamino-deketo $\mu\text{g/l}$	< 0,01		LC/MSMS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Pesticider er udført af SGS, akkr.nr. 401, rapport nr. 418493, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant