

MIKROBIOLOGISK KONTROL

Fårevejle Stationsbys Vandværk
 Tuborgvej 38 B
 4540 Fårevejle

Analyserapport nr. 20241008/007
 8. oktober 2024
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)
 DVN



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve


DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	11,1 °C	Prøvested:	Afgang, værk Tuborgvej 58B
Lugt*	Ingen lugt	Prøvedato:	2024-10-07 Kl. 09:42
Farve*	Ingen	Prøvetager:	Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Coliforme bakterier pr. 100ml	1 !	i . m .	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i> pr. 100ml	< 1	i . m .	Colilert18, MM0001	0,06

--	--	--	--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Opflg. på prøve af 2024-09-16 rapport nr. 20240919/004

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
 i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)


 Karin Spanggaard, EH, laborant