

Fårevejle St. By's Vandværk
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Analyserapport nr. 20241014/011
11. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
DVN



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE

Temperatur18,2°C

Udseende*Klar

Farve*Ingen

Smag*Normal

Lugt*Ingen lugt

Prøvetype:Straksprøve

Prøvested:Køkken
Hørve Kanalvej 11
Fårevejle St. By

Prøvedato:2024-10-07 Kl. 09:52

Prøvetager:Laboratoriet

MST Manual for
Prøvetagning ver. 5 2021

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	9	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetalet Pt	mg/l	6,2	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,47	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	65,3	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt O ₂	mg/l	8,7		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,033	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*